

MÄÄRÄYKSET SATABETONI OY:LLE

165/64.641/2013

PJSYMBOLK 26.06.2018 § 61

Satabetoni Oy on Kauttualla toimiva valmisbetonia ja betonielementtejä valmistava laitos. Satabetoni Oy:ssä 22.1.2018 tehdyssä tarkastuksessa todettiin mm., että Betoniasemalla on betoniautojen betonisäiliöiden pesupaikka, jossa autojen betonisäiliön pesuvesi puretaan betonialtaaseen. Altaasta on tarkoitus johtaa kirkastunut vesi kahteen betonisäiliöön, mutta säiliöihin menevä putki on ilmeisesti tukossa. Laitoksen edustajan mukaan betonia sisältävä pesuvesi valuu altaasta yli betoniaseman pihalle.

Pesupaikka ei täytä ympäristöluvan lupamääräyksessä 12 edellytettäviä vaatimuksia. Pesupaikka ei toimi niin kuin sen on suunniteltu toimivan, koska betoninsekaista pesuvettä valuu altaasta aseman pihalle, josta pesuvesi imeytyy maahan ja pohjaveteen.

Laitoksen pohjaveden tarkkailua ei ole järjestetty niin, kuin ympäristöluvassa edellytetään.

Tarkastuksessa sovittiin mm., että Satabetoni Oy tekee tai teettää ja toimittaa ympäristötoimistoon 30.4.2018 mennessä suunnitelman, jossa esitetään ratkaisut piirustuksineen betoniautojen betonisäiliöiden pesupaikasta. Suunnitelman mukainen ympäristöluvan määräykset täyttävä ja ympäristötoimiston hyväksymä kunnostettava tai uusi pesupaikka on rakennettava ja otettava käyttöön v. 2018 aikana.

Lisäksi tarkastusmuistiossa kehoitettiin seuraavaa:

- Kovettumattoman betonin varastointi on järjestettävä ympäristöluvassa määrättyllä tavalla osana em. suunnitelmaa ja pesupaikan kunnostusta
- Pohjaveden tarkkailu on järjestettävä jatkossa siten, kuin ympäristöluvan lupamääräyksessä 15 on määrätty. Molemmista kaivoista vuosittain elokuussa otettavista näytteistä on tutkittava ainakin pH, sähkönjohtokyky, sulfaatti ja kalsium.

Satabetoni Oy ei ole toimittanut em. suunnitelmaa pesupaikan kunnostuksesta ympäristötoimistoon. Koska pesupaikalta maastoon valuva vesi voi aiheuttaa pohjaveden pilaantumisen vaaraa, on ympäristölautakunnan syytä antaa yritykselle määräyksiä. Määräysten tehosteeksi voidaan asettaa hallintopakko. Määräysten antamista ja hallintopakon asettamista koskeva kuuleminen on tehty 9.3.2018 lähetetyllä kirjeellä. Kirjallista vastinetta ei ole saatu.

Ympäristötarkastaja:

Ympäristölautakunta määrää Satabetoni Oy:n

1) Laittamaan nykyisen pesupaikan viipymättä ja viimeistään 31.7.2018 mennessä toimintakuntoon

2) Järjestämään kovettumattoman betonijätteen jätehuollon ja pesulietteen käsittelyn laitosalueen ja pohjavesialueiden ulkopuolella

3) Toimittamaan Pyhäjärvisseudun ympäristölautakunnalle viimeistään 20.8.2018 suunnitelman, jossa esitetään ratkaisut piirustuksineen betoni-autojen betonisäiliöiden pesupaikasta, jos nykyistä pesupaikkaa ei yrityksen näkemyksen mukaan pidemmällä tähtäimellä voi käyttää tyydyttävällä tavalla.

4) järjestämään pohjaveden tarkkailun jatkossa siten, kuin ympäristöluvan lupamääräyksessä 15 on määrätty. Molemmista kaivoista vuosittain elokuussa otettavista näytteistä on tutkittava ainakin pH, sähkönjohtokyky, sulfaatti ja kalsium.

Selvitys siitä, miten em. kohtien 1 ja 2 määräykset on täytetty, on kirjallisena toimitettava Pyhäjärvisseudun ympäristötoimistoon 31.7.2018 mennessä.

Edellä olevien määräysten tehosteeksi ympäristölautakunta asettaa viiden-toista tuhannen euron (15.000 €) uhkasakon. Jos kaikkia em. määräyksiä ja määräaikoja ei noudateta, voi lautakunta tuomita uhkasakon maksettavaksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

=====